

Liebherr-Werk Biberach GmbH

## Informationen zur Flüssiggasanlage

---

21.11.2023

Die Firma Handtmann (Service GmbH) betreibt seit 1986 zusammen mit der Fa Liebherr eine Flüssiggasanlage, die der Störfallverordnung (12. BImSchV, 12. Verordnung zum Bundesimmissionsschutz) unterliegt.

Das Liebherr-Werk Biberach GmbH unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung und wurde bei der zuständigen Behörde (Regierungspräsidium Tübingen) nach §7 Abs. 1 der 12. BImSchV angezeigt, der jeweils aktuelle Sicherheitsbericht nach §9 Abs. 2 der 2. BImSchV liegt der Behörde vor.

An der Anlage wird jährlich im Zeitraum Mitte November bis Mitte Dezember eine Inspektion durch das Regierungspräsidium durchgeführt.

**Die letzte Inspektion wurde am 12.01.2023 durch das Regierungspräsidium Tübingen durchgeführt.**

Ausführliche Informationen zu den Vor-Ort-Besichtigungen und zum Überwachungsplan nach §17 Abs. 1 der 12. BImSchV erhalten Sie auf Anfrage im Rahmen der Umweltinformation beim Regierungspräsidium Tübingen.

Hier können Sie das gemeinsame Informationsblatt der Handtmann Unternehmensgruppe und Liebherr zur Flüssiggasanlage ansehen.

<https://www.liebherr.com/de/deu/%C3%BCber-liebherr/liebherr-weltweit/deutschland/biberach-gmbh/downloads.html>

Dieses Faltblatt wird alle 5 Jahre an die Anwohner verteilt, zuletzt im November 2018.



i.A. Jürgen Dreher

Biberach, 21.11.2023  
Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Störfallbeauftragter